

STUDIO TECNICO BARBERA
VIA SAN LORENZO, 11/10
16123 GENOVA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

ALLEGATO ALLA PERIZIA SVOLTA PER L'APPARTAMENTO
SITO A USCIO (GE), LOCALITA' TERRILE,
VIA TERRILE CIV.63

R.E. N° 544/2017

contiene n. 20 riprese fotografiche a colori raccolte in 10 separati fogli

Genova, 29 novembre 2018





FOTO N. 1 Vista della porta di accesso all'immobile.



FOTO N. 2 Vista dell'ingresso e della cucina.





FOTO N. 3 Dettaglio fotografico dei danni causati dall'umidità nel vano cucina.



FOTO N. 4 Ulteriore dettaglio fotografico dei danni causati dall'umidità collocati nel vano cucina.





FOTO N. 5 Ripresa del soggiorno.



FOTO N. 6 Ulteriore vista del soggiorno.





FOTO N. 7 Ripresa del bagno al piano terreno.



FOTO N. 8 Disimpegno al primo piano mansardato.





FOTO N. 9 Vista della camera matrimoniale.



FOTO N. 10 Ripresa della cameretta adiacente al bagno.





FOTO N. 11 Bagno al piano primo mansardato.



FOTO N. 12 Vista della cantina al piano seminterrato.





FOTO N. 13 Ulteriore ripresa della cantina e dell'accesso al vano ripostiglio.



FOTO N. 14 Ripresa fotografica del terrazzo dalla loggia.





FOTO N. 15 Inquadratura esterna della facciata superiore di nord-ovest dell'abitazione.



FOTO N. 16 Inquadratura esterna della facciata inferiore di nord-ovest dell'abitazione.





FOTO N. 17 Ripresa del deposito.




FOTO N. 18 Panoramica della vallata ripresa dal terrazzo.






FOTO N. 19 Dettaglio fotografico dei danni causati dall'umidità presenti nella parete del vano scale di collegamento tra il piano terreno e il piano primo mansardato.



FOTO N. 20 Dettaglio fotografico dei danni causati dall'umidità presenti nella parete del vano scale di collegamento tra il piano terreno e il piano primo mansardato.

