

Portoncino di ingresso visto dal cancello di ingresso al giardino

Allegato 1.4 (facciate 04) Tribunale di Genova Esecuzioni Immobiliari (813-2016)



Soggiorno con angolo cottura




Bagno al primo livello



Antibagno al primo livello



Camera al secondo livello



Scala di accesso al secondo livello



Bagno al secondo livello



Camera al secondo livello





Ingresso in corrispondenza del vano ascensore





Soggiorno con angolo cottura



Soggiorno (vista verso il bagno)



Camera



Camera



Bagno



Vista verso l'antibagno



Ingresso all'appartamento dal corridoio condominiale



Soggiorno con angolo cottura

Allegato 3.4 (facciate 04)

Tribunale di Genova

Esecuzioni Immobiliari (813-2016)

Soggiorno (vista verso il bagno)






Danneggiamenti in corrispondenza delle utenze dell'angolo cottura








Bagno



Condizioni dell'appartamento (portoncino di ingresso)



Condizioni dell'appartamento (controsoffitto)




Soggiorno con angolo cottura (vista verso la portafinestra)

Allegato 4.4 (facciate 03) Tribunale di Genova Esecuzioni Immobiliari (813-2016)



Soggiorno con angolo cottura





Camera Camera



Bagno



Vista dall'appartamento



Soggiorno



Allegato 5.4 (facciate 03) Tribunale di Genova Esecuzioni Immobiliari (813-2016)


Angolo cottura



Camera



Camera



Bagno



Vista dall'appartamento



Soggiorno con angolo cottura



Camera

Allegato 6.4 (facciate 02) Tribunale di Genova Esecuzioni Immobiliari (813-2016)





Vista dall'appartamento



Soggiorno con angolo cottura



Vista dell'angolo cottura



Corridoio di ingresso


Allegato 7.4 (facciate 03) Tribunale di Genova Esecuzioni Immobiliari (813-2016)







Camera



Vista dall'appartamento



Bagno

Soggiorno con angolo cottura





Allegato 8.4 (facciate 03) Tribunale di Genova Esecuzioni Immobiliari (813-2016)

Camera

Vista del giardino





Vista dall'appartamento





Braghettone mancante









Danneggiamento



Soggiorno





Allegato 9.4 (facciate 02) Tribunale di Genova Esecuzioni Immobiliari (813-2016)

Camera



Bagno







Soggiorno con angolo cottura





Allegato 10.4 (facciate 03) Tribunale di Genova Esecuzioni Immobiliari (813-2016)

Corridoio di distribuzione












Vista dall'appartamento



Soggiorno con angolo cottura



Camera



Terrazzo e vista

Allegato 11.4 Tribunale di Genova Esecuzioni Immobiliari (813-2016)



Camera



Bagno



Camera




Soggiorno con angolo cottura


Allegato 12.4 (n.ro 2 facciate) Tribunale di Genova Esecuzioni Immobiliari (813-2016)



Bagno



Vista dall'appartamento



Parete danneggiata (camera)



Soggiorno con angolo cottura



Camera

Allegato 13.4 (n.ro 2 facciate) Tribunale di Genova Esecuzioni Immobiliari (813-2016)



Vista dall'appartamento



Camera




Camera



Soggiorno con angolo cottura

Allegato 14.4 (n.ro 3 facciate) Tribunale di Genova Esecuzioni Immobiliari (813-2016)







Camera



Vista dall'appartamento



Corridoio



Soggiorno con angolo cottura

Allegato 15.4 (facciate 03) Tribunale di Genova Esecuzioni Immobiliari (813-2016)



Altra vista del soggiorno



Bagno



Camera



Camera



Vista dall'appartamento



Parete danneggiata



Vista dall'appartamento



Parete danneggiata



Soggiorno con angolo cottura



Camera

Allegato 16.4 (facciate 02) Tribunale di Genova Esecuzioni Immobiliari (813-2016)







Vista dall'appartamento

Soggiorno con angolo cottura






Allegato 17.4 (facciate 02) Tribunale di Genova Esecuzioni Immobiliari (813-2016)

Camera



Bagno





Danneggiamenti derivanti da infiltrazioni dal piano superiore

Soggiorno con angolo cottura





Allegato 18.4 (facciate 02) Tribunale di Genova Esecuzioni Immobiliari (813-2016)




Vista dall'appartamento


Camera







Disimpegno



Bagno visto dal disimpegno

Soggiorno con angolo cottura





Allegato 19.4 (facciate 02) Tribunale di Genova Esecuzioni Immobiliari (813-2016)

Camera








Vista dall'appartamento

Soggiorno con angolo cottura





Allegato 20.4 (facciate 03) Tribunale di Genova Esecuzioni Immobiliari (813-2016)

Camera




Camera




Bagno




Terrazzo



Vista dall'appartamento




Soggiorno con angolo cottura




Camera


Allegato 21.4 (facciate 03) Tribunale di Genova Esecuzioni Immobiliari (813-2016)




Camera



Bagno



Vista dal terrazzo



Il terrazzo



Vista dal terrazzo verso l'appartamento

Soggiorno con angolo cottura





Allegato 22.4 (facciate 02) Tribunale di Genova Esecuzioni Immobiliari (813-2016)



Ingresso

Camera




Bagno



Balcone




Vista verso il giardino



Vista dall'appartamento

Soggiorno con angolo cottura







Allegato 23.4 (facciate 02) Tribunale di Genova Esecuzioni Immobiliari (813-2016)

Camera

Per difficoltà di un secondo accesso all'immobile, le fotografie allegate si riferiscono ad altro appartamento, analogo per condizioni di mantenimento.





Vista dall'appartamento



Soggiorno con angolo cottura




Vista dell'angolo cottura

Allegato 24.4 (facciate 03) Tribunale di Genova Esecuzioni Immobiliari (813-2016)



Camera




Camera





Bagno

Terrazzo



Vista dall'appartamento



Parete danneggiata

Soggiorno con angolo cottura





Allegato 25.4 (facciate 02) Tribunale di Genova Esecuzioni Immobiliari (813-2016)



Vista dall'appartamento

Camera



Bagno





Danneggiamento



Danneggiamenti vari







Allegato 26.4 (facciate 03) Tribunale di Genova Esecuzioni Immobiliari (813-2016)



Soggiorno con angolo cottura




Camera





Camera












Terrazzo


Soggiorno con angolo cottura







Allegato 27.4 (facciate 02) Tribunale di Genova Esecuzioni Immobiliari (813-2016)

Camera






Vista dall'appartamento



Soggiorno con angolo cottura



Allegato 28.4 (facciate 02) Tribunale di Genova Esecuzioni Immobiliari (813-2016)



Vista dall'appartamento

Camera















Soggiorno con angolo cottura





Camera

Allegato 29.4 (facciate 03) Tribunale di Genova Esecuzioni Immobiliari (813-2016)



Camera




Bagno





Danneggiamento





Vista dall'appartamento

Soggiorno con angolo cottura






Allegato 30.4 (facciate 01) Tribunale di Genova Esecuzioni Immobiliari (813-2016)



Bagno

Camera





Allegato 31.4 (facciate 03) Tribunale di Genova Esecuzioni Immobiliari (813-2016)

Vista dall'appartamento






Soggiorno con angolo cottura



Una delle camere



Bagno



Vista dell'appartamento dal terrazzo



Riparazione di infiltrazioni sul terrazzo




Riparazione di infiltrazioni sul terrazzo



Riparazione di infiltrazioni sul terrazzo

Soggiorno/distribuzione



Allegato 32.4 (facciate 03) Tribunale di Genova Esecuzioni Immobiliari (813-2016)



Soggiorno con angolo cottura







Camera



Camera



Bagno



Danneggiamento dovuto a infiltrazione dal piano superiore



Danneggiamenti




Soggiorno con angolo cottura



Allegato 33.4 (facciate 03) Tribunale di Genova Esecuzioni Immobiliari (813-2016)



Vista dal terrazzo




Camera



Camera



Bagno



Parete danneggiata



Parete danneggiata




Danneggiamento conseguente a riparazione avvolgibile



Danneggiamento conseguente a riparazione avvolgibile





Allegato 35.4 (facciate 03) Tribunale di Genova Esecuzioni Immobiliari (813-2016)

Soggiorno con angolo cottura








Camera







Vista dall'appartamento

Allegato 36.4 (facciate 03) Tribunale di Genova Esecuzioni Immobiliari (813-2016)



Camera



Bagno




Camera




Bagno







Ripostiglio



Danneggiamento dovuto a fenomeni di condensa



Soggiorno




Allegato 37.4 (facciate 03) Tribunale di Genova Esecuzioni Immobiliari (813-2016)



Danneggiamenti conseguenti ad infiltrazioni da terrazzo superiore e facciata







Camera




Camera








Ripostiglio




Vista dall'appartamento




Camera Danneggiamento dovuto ad infiltrazioni


Allegato 38.4 (facciate 03) Tribunale di Genova Esecuzioni Immobiliari (813-2016)



Soggiorno visto dall'ingresso




Soggiorno con angolo cottura




Camera


Camera



Bagno



Residui di infiltrazione dal soffitto



Vista dal terrazzo




Terrazzo

Allegato 39.4 (facciate 01) Tribunale di Genova Esecuzioni Immobiliari (813-2016)



Accesso alle unità immobiliari



Corsia di manovra




Interno del box


Allegato 40.4 (facciate 01) Tribunale di Genova Esecuzioni Immobiliari (813-2016)



Accesso alle unità immobiliari



Corsia di manovra



Interno del box




Corsia di manovra




Interno del box

Allegato 42.4 (facciate 01) Tribunale di Genova Esecuzioni Immobiliari (813-2016)



Corsia di manovra



Allegato 43.4 (facciate 01) Tribunale di Genova Esecuzioni Immobiliari (813-2016)

Interno del box

Allegato 44.4 (facciate 01) Tribunale di Genova Esecuzioni Immobiliari (813-2016)



Vista dell'interno



Accesso esterno