

Allegato A  
Documentazione fotografica





Foto 1: Prospetto est dell'edificio



Foto 2: Vano scale

La fotografia scattata con macchina digitale rappresenta fedelmente lo stato dei luoghi

Esecuzione immobiliare 597/2018

Studio Tecnico Geom. Piero Mattei | Via Talamone 12/22 | 16127 Genova  
Tel. 338/52.55.892 Fax 010/30.29.420 | [info@geompieromattei.it](mailto:info@geompieromattei.it) | [www.geompieromattei.it](http://www.geompieromattei.it)





Foto 3: Vano scale



Foto 4: Vano scale

La fotografia scattata con macchina digitale rappresenta fedelmente lo stato dei luoghi

Esecuzione immobiliare 597/2018

Studio Tecnico Geom. Piero Mattei | Via Talamone 12/22 | 16127 Genova  
Tel. 338/52.55.892 Fax 010/30.29.420 | [info@geompieromattei.it](mailto:info@geompieromattei.it) | [www.geompieromattei.it](http://www.geompieromattei.it)





Foto 5: Porta d'ingresso dell'immobile



Foto 6: Cucina

La fotografia scattata con macchina digitale rappresenta fedelmente lo stato dei luoghi

Esecuzione immobiliare 597/2018

Studio Tecnico Geom. Piero Mattei | Via Talamone 12/22 | 16127 Genova  
Tel. 338/52.55.892 Fax 010/30.29.420 | [info@geompieromattei.it](mailto:info@geompieromattei.it) | [www.geompieromattei.it](http://www.geompieromattei.it)





Foto 7: Cucina



Foto 8: Pavimentazione della cucina

La fotografia scattata con macchina digitale rappresenta fedelmente lo stato dei luoghi

Esecuzione immobiliare 597/2018

Studio Tecnico Geom. Piero Mattei | Via Talamone 12/22 | 16127 Genova  
Tel. 338/52.55.892 Fax 010/30.29.420 | [info@geompieromattei.it](mailto:info@geompieromattei.it) | [www.geompieromattei.it](http://www.geompieromattei.it)





Foto 9: Corridoio ed ingresso



Foto 10: Camera da letto

La fotografia scattata con macchina digitale rappresenta fedelmente lo stato dei luoghi

Esecuzione immobiliare 597/2018

Studio Tecnico Geom. Piero Mattei | Via Talamone 12/22 | 16127 Genova  
Tel. 338/52.55.892 Fax 010/30.29.420 | [info@geompieromattei.it](mailto:info@geompieromattei.it) | [www.geompieromattei.it](http://www.geompieromattei.it)





Foto 11: Camera da letto



Foto 12: Bagno

La fotografia scattata con macchina digitale rappresenta fedelmente lo stato dei luoghi

Esecuzione immobiliare 597/2018

Studio Tecnico Geom. Piero Mattei | Via Talamone 12/22 | 16127 Genova  
Tel. 338/52.55.892 Fax 010/30.29.420 | [info@geompiermattei.it](mailto:info@geompiermattei.it) | [www.geompieromattei.it](http://www.geompieromattei.it)





Foto 13: Disimpegno del bagno



Foto 14: Macchie dovute ad infiltrazioni provenienti dal piano soprastante

La fotografia scattata con macchina digitale rappresenta fedelmente lo stato dei luoghi

Esecuzione immobiliare 597/2018

Studio Tecnico Geom. Piero Mattei | Via Talamone 12/22 | 16127 Genova  
Tel. 338/52.55.892 Fax 010/30.29.420 | [info@geompieromattei.it](mailto:info@geompieromattei.it) | [www.geompieromattei.it](http://www.geompieromattei.it)







Foto 15: Macchie dovute ad infiltrazioni provenienti dal piano soprastante



Foto 16: Bagno

La fotografia scattata con macchina digitale rappresenta fedelmente lo stato dei luoghi

Esecuzione immobiliare 597/2018

Studio Tecnico Geom. Piero Mattei | Via Talamone 12/22 | 16127 Genova  
Tel. 338/52.55.892 Fax 010/30.29.420 | [info@geompieromattei.it](mailto:info@geompieromattei.it) | [www.geompieromattei.it](http://www.geompieromattei.it)





Foto 17: Soffitto della dispensa danneggiato da infiltrazioni provenienti dal piano soprastante



Foto 18: Dispensa

La fotografia scattata con macchina digitale rappresenta fedelmente lo stato dei luoghi

Esecuzione immobiliare 597/2018

Studio Tecnico Geom. Piero Mattei | Via Talamone 12/22 | 16127 Genova  
Tel. 338/52.55.892 Fax 010/30.29.420 | [info@geompieromattei.it](mailto:info@geompieromattei.it) | [www.geompieromattei.it](http://www.geompieromattei.it)





Foto 19: Corridoio



Foto 20: Pavimentazione dell'immobile

La fotografia scattata con macchina digitale rappresenta fedelmente lo stato dei luoghi

Esecuzione immobiliare 597/2018

Studio Tecnico Geom. Piero Mattei | Via Talamone 12/22 | 16127 Genova  
Tel. 338/52.55.892 Fax 010/30.29.420 | [info@geompieromattei.it](mailto:info@geompieromattei.it) | [www.geompieromattei.it](http://www.geompieromattei.it)





Foto 21: Camera da letto



Foto 22: Poggiolo

La fotografia scattata con macchina digitale rappresenta fedelmente lo stato dei luoghi

Esecuzione immobiliare 597/2018

Studio Tecnico Geom. Piero Mattei | Via Talamone 12/22 | 16127 Genova  
Tel. 338/52.55.892 Fax 010/30.29.420 | [info@geompieromattei.it](mailto:info@geompieromattei.it) | [www.geompieromattei.it](http://www.geompieromattei.it)





Foto 23: Poggiolo

La fotografia scattata con macchina digitale rappresenta fedelmente lo stato dei luoghi

Esecuzione immobiliare 597/2018

Studio Tecnico Geom. Piero Mattei | Via Talamone 12/22 | 16127 Genova  
Tel. 338/52.55.892 Fax 010/30.29.420 | [info@geompieromattei.it](mailto:info@geompieromattei.it) | [www.geompieromattei.it](http://www.geompieromattei.it)

