


Via Villini Ambrogio Negrone 16B int. 11

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Scala di accesso al portone da Via Villini Ambrogio Negrone



Fronti Ovest e Sud



Fronte Est – cancello di accesso ad area privata




Fronte Est – vista dalla strada sottostante



Fronte Est e Nord – vista dalla strada sottostante (proseguenza di via Villini Ambrogio Negrone)



Vista di via Villini Ambrogio Negrone nei pressi del condominio Civ. 16B




Scorcio della visuale dalla scala di accesso al Civ. 16B

Portone e vano scala



Portone



Vano scala



Vano scala – vista del lucernario a tetto



Vano scala - ballatoio – Porta caposcala int. 11

Interno appartamento 11

Locale cucina




Cucina: zona operativa



Cucina: zona operativa



Cucina: zona living



Cucina: zona living

Locale bagno




Locale camera




Ingrasso/corridoio




Porta ripostiglio



Porta caposcala vista dall'interno dell'u.i.



Vedute dall'interno dell'appartamento/balcone




Contesto: prosecuzione di Via Villini Ambrogio Negrone oltre il condominio in oggetto




Particolari:


Serramenti



Radiatori



Caldia murale per produzione ACS



Calpestio del balcone