

**TRIBUNALE DI GENOVA - VII SEZIONE CIVILE**  
**PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE N° rge 162/2017**  
**RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO**

**ALLEGATO N. 8**  
**RILIEVO FOTOGRAFICO DELLO STATO DEI LUOGHI**

Il Consulente Tecnico d'Ufficio  
Dott. Ing. Emilio Di Nardo



## **ELENCO FOTO**

- Foto N. 1** - Salita da Via Poggio a Via Costa, Moconesi (GE);
- Foto N. 2** - Via Costa, Moconesi (GE);
- Foto N. 3** - Zona parcheggio via Costa N. 1, Moconesi (GE);
- Foto N. 4** - Ingresso caseggiato via Costa N. 2, Moconesi (GE);
- Foto N. 5** - Caseggiato via Costa N. 1, Moconesi (GE);
- Foto N. 6** - Caseggiato via Costa N. 1, Moconesi (GE) – lato est (ingresso interno N. 3);
- Foto N. 7** - Caseggiato via Costa N. 1, Moconesi (GE) – ampliamento lato ovest (1/2);
- Foto N. 8** - Caseggiato via Costa N. 1, Moconesi (GE) – ampliamento lato ovest (2/2);
- Foto N. 9** - Accesso da strada comunale al caseggiato di via Costa N. 1- Moconesi (GE), per il tramite di scalinata a doppia rampa;
- Foto N. 10** - Giardino lato nord – interno N. 4;
- Foto N. 11** - Ingresso interno N. 4;
- Foto N. 12** - Locale/deposito sito nel giardino annesso all'interno N. 4 - lato nord;
- Foto N. 13** - Strutture portanti ampliamento volumetrico lato est dell'interno N. 4, primo piano (1/3);
- Foto N. 14** - Strutture portanti ampliamento volumetrico lato est dell'interno N. 4, primo piano (2/3);
- Foto N. 15** - Strutture portanti ampliamento volumetrico lato est dell'interno N. 4, primo piano (3/3);
- Foto N. 16** - Ingresso/sala, primo piano (1/4);
- Foto N. 17** - Ingresso/sala, primo piano (2/4);
- Foto N. 18** - Ingresso/sala, primo piano (3/4);
- Foto N. 19** - Ingresso/sala, primo piano (4/4);
- Foto N. 20** - Vista panoramica da terrazzo lato sud dell'interno N. 4; primo piano;
- Foto N. 21** - Cucina, primo piano;
- Foto N. 22** - Sala pranzo, primo piano (1/3);
- Foto N. 23** - Sala pranzo, primo piano (2/3);
- Foto N. 24** - Sala pranzo, primo piano (3/3);
- Foto N. 25** - Bagno, primo piano (1/2);
- Foto N. 26** - Bagno, primo piano (2/2);
- Foto N. 27** - Scala collegamento primo piano/sottotetto (1/2);
- Foto N. 28** - Scala collegamento primo piano/sottotetto (2/2);
- Foto N. 29** - Camera da letto N. 1, sottotetto;
- Foto N. 30** - Camera da letto N. 1 - cabina armadio, sottotetto;
- Foto N. 31** - Camera da letto N-2, sottotetto (1/2);
- Foto N. 32** - Camera da letto N. 2, sottotetto (2/2);
- Foto N. 33** - Bagno, sottotetto (1/2);
- Foto N. 34** - Bagno, sottotetto (2/2);
- Foto N. 35** - Caldaia esterna ubicata sulla parete nord dell'interno N. 4;
- Foto N. 36** - Bombe di gas per alimentazione caldaia ubicata sulla parete nord dell'interno N. 4;
- Foto N. 37** - Scarico elettrodomestico cucina passante dinanzi ingresso interno N. 4.



Foto N. 1



Foto N. 2



Foto N. 3



Foto N. 4



Foto N. 5




Foto N. 6



Foto N. 7



Foto N. 8



Foto N. 9



Foto N. 10




Foto N. 11




Foto N. 12



Foto N. 13



Foto N. 14



Foto N. 15



Foto N. 16



Foto N. 17





Foto N. 18




Foto N. 19



Foto N. 20



Foto N. 21



Foto N. 22



Foto N. 23



Foto N. 24



Foto N. 25



Foto N. 26



Foto N. 27



Foto N. 28



Foto N. 29



Foto N. 30




Foto N. 31




Foto N. 32



Foto N. 33



Foto N. 34



Foto N. 35



Foto N. 36



Foto N. 37