



Foto 1 – prospetto su via Prà



Foto 2 – prospetto via prà



Foto 3 – ingresso c.n. 48 di via Prà





Foto 4 – accessi su via Prà



Foto 5 – accessi immobile int. 2



Foto 6 – distacco altra proprietà





Foto 7



Foto 8 - prospetto nord c.n. 48 di via Prà



Foto - 9 - volume/tettoia e w.c.





Foto 10 – ingresso condominiale



Foto 11 – vista del vano scala condominiale



Foto 12 – porta caposcala int. 2



Foto 13 - ingresso







Foto 14 – vista ingresso da cucina



Foto 15 – vista ingresso da vano/camera



Foto 16 – cucina






Foto 17 – cucina



Foto 18 – vista volume/tettoia dalla cucina



Foto 19 – collegamento cucina -volume/tettoia





Foto 20 – particolare volume/tettoia



Foto 21 – particolare volume tettoia



Foto 22 – particolare copertura volume/tettoia





Foto 23 – servizio igienico



Foto 24 – servizio igienico



Foto 25 – particolare soffitto servizio igienico







Foto 26



Foto 27



Foto 28






Foto 29



Foto 30



Foto 31 – varco su via Prà con serramento fisso





Foto 32 – accessi su via Prà



Foto 33 – particolare varco con accesso pedonale



Foto 34

