

STUDIO TECNICO BARBERA  
VIA SAN LORENZO, 11/10  
16123 GENOVA

# DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

ALLEGATO ALLA PERIZIA SVOLTA NELL' ESEC.NE

*R.E. N° 614/2018*

contiene n. 16 riprese fotografiche a colori raccolte in 8 separati fogli

Genova, 11 dicembre 2018





FOTO N. 1 Vista dell'edificio da Viale Centurione Bracelli.



FOTO N. 2 Individuazione delle finestre dell'appartamento da Viale Centurione Bracelli.





FOTO N. 3 Ripresa del portone di accesso al caseggiato di Piazza Galileo Ferraris contraddistinto con il civico 5.



FOTO N. 4 Vista dell'ingresso alla porzione di edificio denominata "scala B", nel quale ricade l'immobile pignorato.





FOTO N. 5 Vista dell'ingresso all'appartamento.



FOTO N. 6 Ripresa del ripostiglio.





FOTO N. 7 Vista del disimpegno.



FOTO N. 8 Ripresa della camera matrimoniale.





FOTO N. 9 Vista del soggiorno.



FOTO N. 10 Ulteriore ripresa del soggiorno.





FOTO N. 11 Vista della cameretta dal disimpegno.



FOTO N. 12 Ulteriore ripresa della cameretta.





FOTO N. 13 Vista del bagno dal disimpegno.



FOTO N. 14 Ulteriore ripresa fotografica del bagno.







FOTO N. 15 Vista della cucina.



FOTO N. 16 Ulteriore inquadratura della cucina.



# **Allegato E**

## **Documentazione Fotografica**





Strada di accesso



Accesso box





Corsia interna



Accesso box da corsia





Accesso box



Interno box





Scala accesso al soppalco



Accesso ai box

